

KNOPFFUSS

für CB-Greifer Maschinen (maximal 5 mm Stichbreite)

Maschineneinstellungen:

Stiche: Zick-Zack-Stich

Spannung: 1 - 3

Stichlänge: 0

Stichbreite: 3 - 5

Transporteur versenken oder Abdeckung verwenden

Fädeln Sie die Nadel aus. Wählen Sie die Stichbreite so, dass beide Löcher des Knopfes durchstochen werden.

Legen Sie den Knopf auf den Stoff und senken Sie die Nadel durch drehen des Handrades in das linke Loch des Knopfes. Richten Sie die Löcher am Fuß aus und senken Sie den Fuß. Drehen Sie am Handrad bis die Nadel in das rechte Loch einsticht. Passen Sie bei Bedarf die Stichbreite an. Fädeln Sie die Nadel wieder ein und nähen Sie etwa 10 Stiche.

Bei Knöpfen mit mehreren Löchern wiederholen Sie den Vorgang.

HINWEIS: Der Fuß ist nur für flache Knöpfe konzipiert

